

使用说明

感谢您购买本 FUJIFILM 产品。本手册说明如何正确使用 NP-W126S 可充电电池。请小心遵循以下说明。使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

安全使用须知

- 确保正确使用相机。请事先认真阅读这些安全使用须知和《用户手册》。
- 阅读完安全使用须知后，请妥善保存。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		有害物质									
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 (2-氯乙基) 酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 (2-氯乙基) 酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二 (2-氯乙基) 酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-氯乙基) 酯 (DEHP)
5 电池	电池	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

备注 注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

如有异常情况发生

- 在相机冒烟、散发异味或出现其他异常情况时, 如果继续使用, 可能导致火灾或触电。
- 请与 FUJIFILM 销售代理商联系。
- 若电池渗漏, 并接触到眼睛、皮肤或衣物, 请迅速用干净的水冲洗接触部位, 并采取医疗措施或拨打紧急电话。

下述图标表示必须遵守的信息性质。

	三角标志表示此信息需要注意(“重要”)
	圆形标志加一斜线表示禁止行为(“禁止”)
	实心圆形加一惊叹号表示用户必须执行的操作(“必须操作”)



该标识表示若忽略该信息, 将会造成死亡或严重伤害。



请勿加热、改装或拆卸电池。



请勿摔落或让电池受到撞击。



请勿将电池与金属物品一起存放。



请勿使用非指定电池充电器给电池充电。



请勿在微波炉或普通电炉及煤气炉中加热。



请勿给电池加热, 或将电池扔进火中。



请勿将电池触碰其他金属物体, 如项链或发夹。



该标识表示若忽略该信息, 将会造成人身伤害或物质损失。



不要摔落电池或让电池受到强烈的冲击。



请勿将电池浸入水中。



请勿在电池组端子涂抹焊料。
确认电池按照极性标志(+)和(−)正确安装。



如果电池电量已耗尽或长期不使用相机, 请从相机或电池充电器中取出电池。



请勿将电池放在极端高温的地方。请勿将电池放在封闭的汽车或阳光直射的地方。否则可能会导致火灾。



有关电池充电时间, 请参阅用户手册。



存放在儿童够不着的地方。
本产品在儿童手中可能导致伤害。

使用 NP-W126S 可充电电池的注意事项

- NP-W126S 可充电电池为锂电池。
- 为了最大限度地延长电池的使用寿命, 当闲置不用时应尽快关闭相机。
- 在寒冷地带或温度较低的条件下, 电池的可拍摄次数将减少。应随身携带已充足电的备用电池。为了延长使用时间, 可将电池放在衣袋或其他温暖的地方加温, 并在临近拍摄时再装入相机。
- 有关可以使用哪种电池充电器信息, 请参见数码相机的用户手册。
- 无法在 0 °C 或 0 °C 以下的温度环境中给电池充电。
- 充电后或使用过后, 电池可能会变热。这是完全正常的现象。
- 在正常温度条件下, 电池至少可充电 300 次。如果电池的有效供电时间明显缩短, 则表示电池已接近其使用寿命, 应更换电池。

- 使用易挥发性物质, 如汽油、稀释剂、酒精或化学净化剂来擦拭电池可能会引起化学反应并损坏电池。(图 1)

图 1




关于存放电池的注意事项

- 如果充足电后存放很长时间, 会损害电池的性能。如果一段时间不使用电池, 存放前应使它耗尽电量。
- 将电池组放入软包中并存放在阴凉的地方。
 - * 建议将电池存放在干燥、环境温度为 +15 °C 至 +25 °C 的地方。
 - * 请勿将电池置于过热或极端寒冷的地方。

使用 NP-W126S 可充电电池

- 有关如何使用电池及充电时间的信息, 请参阅数码相机或电池充电器的用户手册。
- 携带电池时, 请将其装入数码相机或放在软包内 (图 2)。

图 2



技术规格

NP-W126S

额定电压 :	DC 7.2V
最大电压 :	DC 8.4V
额定容量 :	1260 mAh
工作温度 :	0 °C 至 +40 °C
充电温度 :	0 °C 至 +40 °C
体积	36.4 mm × 47.1 mm
(W × H × D):	× 15.7 mm
重量 :	约 47g

* FUJIFILM 公司对于本手册中的错误所导致的损害不承担法律责任。

原产地: 中国

富士胶片株式会社监制

制造商: 松下能源(无锡)有限公司

地址: 中国江苏省无锡市无锡新区
长江路40号

销售商: 富士胶片(中国)投资有限公司

地址: 上海市浦东新区平家桥路100弄

6号晶耀前滩7号楼601单元

电 话: 400-820-6300

执行标准: GB31241

出版日期: 2025年11月